




SITUAÇÃO APOS DESMEMBRAMENTO ESC.: 1/500

APROVAÇÃO:

APPROVADO
 12/16
 DATA 06 07 06

Luiz Carlos Dias da Silva
 Engenheiro Cartógrafo
 Matr. 17102

Eng. Salvador O. Roberto
 Diretor de Engenharia

28

308

REMANEJAMENTO REMEMBRAMENTO/DESMEMBRAMENTO

PROPRIETÁRIO

DIOMAR BASTOS LIMA

AUTOR

EdoPSN de Carvalho

ARQUIT. MARIA DO PERPETUO S. FERNES DE CARVALHO
 CREA 2141/D - GO

ENDEREÇO:

RUA C-259 CD.581 LT.6/7 - BAIRRO NOVA SUÇA - GOIÂNIA - GO

CONTEÚDO:

SITUAÇÃO ATUAL
 SITUAÇÃO APOS REMEMBRAMENTO
 SITUAÇÃO APOS DESMEMBRAMENTO

DESENHO:

**BETO
 3291-7735**

ESCALA:

INDICADA

ÁREAS:

SITUAÇÃO APOS DESMEMBRAMENTO
 A.P.M.


728.00m2
 78.00m2

FOLHA:


1/1



SITUAÇÃO ATUAL
ESC.: 1/500



SITUAÇÃO APOS REMEMBRAMENTO
ESC.: 1/500



REMEMBRAMENTO

APROVAÇÃO:

ATENDIMENTO
12/16
DATA 06.07.06

Carvalho
Luis Carlos Dias da Silva
Engenheiro Civil
Mód. 61002

Salvador C. Ribeiro
Eng. Salvador C. Ribeiro
Cresce da Cidade de Curitiba



28

308

**REMANEJAMENTO
REMEMBRAMENTO/DESMEMBRAMENTO**

PROPRIETÁRIO

DIONAAR BASTOS LIMA

AUTOR

Maíra de Carvalho
ARQ. MAÍRA DO PERPETUO S. NUNES DE CARVALHO
CREA 2141/G - GO

ENDEREÇO:

RUA C-259 QD 581 LT.6/7 - BAIRRO NOVA SUÍÇA - GOIÂNIA - GO

CONTEÚDO:

SITUAÇÃO ATUAL
SITUAÇÃO APOS REMEMBRAMENTO
SITUAÇÃO APOS DESMEMBRAMENTO

DESENHO:

BETO
3291-7735

ESCALA:

INDICADA

ÁREAS:

SITUAÇÃO APOS DESMEMBRAMENTO
A.P.M.

728,00m²
78,00m²

FOLHA:

1/1